

CleanAble

Jednoduché čistenie ochranných farieb

CleanAble je veľmi dobre priľnavý 2K proti grafitový ochranný lak pre rôzne povrchy. Ochranná vrstva je podobná keramickému povrchu, je vysoko stabilná voči rozpúšťadlám a odolná voči poveternostným vplyvom. Povrch ľahko očistíte pomocou handričky a rozpúšťadla.

Lak je transparentný, matný a má vysokú chemickú odolnosť.

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	špeciálna disperzia, tužidlo HH 31 (pomer miešania 3 : 1)
Viskozita	kvapalina, pripravený priamo na použitie. Dobre premiešajte a skontrolujte lesk.
VOC	< 3 %
Farba	bezfarebný
Lesk	matný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

Aplikačné údaje

Použitie	ochranný lak môžete použiť na rôznych podkladoch , napr. ako proti grafitový lak na drevo, murivo, pre interiér aj exteriér
Výdatnosť	cca 5 – 7 m ² /kg na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
Aplikácia	neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním pred použitím dôkladne premiešať
Zmiešavací pomer	3 : 1 s tužidlom HH31
Spracovateľnosť	4 hod.

Pracovný postup

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý a zdrsnený. Vhodné je stredné brúsenie, po skončení venujte pozornosť povrchu a dôkladne očistite prach.

Pracovný postup

Naneste 1 – 2 x CleanAble.

Brúsenie so zrnitosťou P120 alebo P180. CleanAble je pripravený na použitie. Vždy dôkladne premiešajte a skontrolujte lesk. Pridajte tužidlo HH31 (pomer 3 : 1).

Čerstvý náter nevystavuje dažďu, pare, kondenzácií (vode) počas 48 hod.

Schnutie	suchý na dotyk cca 4 – 6 hod. úplné schnutie a konečná tvrdosť cez noc
Čistenie	vodou, čistiaci prostriedok Clean-Up alebo univerzálny čistiaci prostriedok

CleanAble

Jednoduché čistenie ochranných farieb

Odstránenie grafity

Úspešnosť odstránenia grafity je vždy závislá od nasledujúcich štyroch faktorov:

1. Podklad
2. Typ farby grafity
3. Rozpúšťadlo- Grafity Remover
4. Postup čistenia.

Následná starostlivosť

Povrch, kde bolo odstraňované grafity je možné po strednom brúsení opäť prelakovať CleanAble.

Likvidácia a skladovanie

Likvidácia a odpad

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. Pridaním 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

Pri likvidácii dbajte na nariadenia o manipulácii so zvláštnymi odpadmi.

Kód odpadu 08 01 11 / 08 01 12.

Skladovanie 6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné pokyny: Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do ovzdušia.

Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.