

Striekač í tme l s tužidlom (Spray Putty)



2K polyesterový striekací tme l na vyplnenie nerovnosti povrchu, brúsnych rýh a dierok na častiach karosérie osobných a úžitkových vozidiel, ako aj na konštrukčných dieloch vozidla. Striekač í tme l je vhodný na vytváranie rovnomerných vrstiev na veľkých plochách pred aplikáciou plniča a následných lakovacích materiálov.

Charakteristika

- po vysušení vytvára hladký povrch, bez pórov a je ľahko brúsiteľný,
- rýchle schnutie,
- vysoká tvrdosť, pevnosť v ohybe, odolnosť voči nárazom a vibráciám,
- určené na ručné alebo strojné brúsenie.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	sivá
Hustota	1600 – 1700 g/l
Bod vzplanutia	< 32 °C
VOC EU 2004/42/IIB(b):250 g/l	220 g/l

Aplikačné údaje

Podklady	ocel, sklolaminátové povrchy, polyesterové materiály
Kód produktu	2-251-1000
Balenie	1 kg s tužidlom

Pracovný postup

Príprava povrchu	Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s C.A.R.FIT odstraňovačom silikónu a brúsené so zrnitosťou P120 – P180. Neaplikujte na 1K (reaktívne anti-korózne) základy a termoplasty. Aplikácia na staré laky sa neodporúča.
Zmiešavací pomer	pridajte 5 % tužidla, hmotnostné %
Doba spracovania	40 min. pri 20 °C
Striekač í pištol'	tryska 1,8 – 2,2 mm / tlak v pištoli podľa údajov od výrobcu nastriekajte niekoľko vrstiev (max. 500 µ)
Doba odvetrávania	(pred sušením) 10 – 15 min. (závisí od teploty okolia)
Sušenie pri 60 °C	20 – 30 min.
Schnutie	proti prachu: 60 min. pri 20 °C na prebrúsenie: 2 hod. pri 20 °C
Brúsenie	ručné aj strojové s P180 – P220

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia



POZOR

Horľavá kvapalina a pary. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje poškodenie orgánov pre dlhšej alebo opakovanej expozícií. Dráždi kožu. Spôsobuje podráždenie očí.

Uchovávať mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Nosťte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia

Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Európsky katalóg odpadov: 08 01 11 Odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované január 2020