

## Súprava na opravu plastov (Plastic Repair Kit)



Opravná súprava na opravu poškodených častí z ušľachtilej ocele a sklolaminátové povrchy, napr. opravy hrdzavých oblastí, trhlín a malých otvorov v kovových častiach. Sklenené vlákno impregnované polyesterovou živicom vytvára silný povlak, ktorý by mal byť pri ďalšej oprave pokrytý plniacimi tmelmi. Sada obsahuje polyesterovú živicu, katalyzátor a sklenú rohožku s rozmermi 0,5 x 0,5 m.

Výrobok je ideálny na opravu konštrukčných dielov, nádrží, architektonických dielov atď.

### Charakteristika

- vynikajúca príľnavosť ku sklom vystuženým plastom a ocelovým povrchom,
- tixotropný produkt, ktorý sa dá ľahko aplikovať,
- po vytvrdení, povrch nie je lepkavý.

## Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	jantárovo žltá
Hustota	1120 – 1150 g/l
VOC EU 2004/42/IIB(b): 250 g/l	62 g/l

## Aplikačné údaje

Podklady	sklom vystužené plasty, oceľ, vrstvené plasty
Kód produktu	2-221-0250
Balenie	0,25 kg

## Pracovný postup

<b>Príprava povrchu</b>	Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s C.A.R.FIT odstraňovačom silikónu a vybrúsené. Opieskovaná oceľ, ľahký kov a sklolaminát s P80 – P120. Staré nátery na kovovom podklade s P80 – P120. Odstráňte staré, termoplastické nátery alebo 1K akrylové farby, syntetické živica a produkty obsahujúce kyselinu. Dodržuje zmiešavací pomer katalyzátora. Opatrne premiešajte. Neaplikujte na vrchné nátery. Zvýšenie teploty môže skrátiť dobu spracovateľnosti.
<b>Tuženie</b>	Pridajte 2 – 3 % tužidla podľa hmotnosti.
<b>Doba spracovateľnosti</b>	8 – 10 min, pri 20 °C. Aplikujte zmes na povrch štetcom, následne naneste sklenú tkaninu takým spôsobom, aby pokryla celý povrch a presahovala 5 cm cez okraj. Potom naneste zmes na sklenú tkaninu, až do úplného nasýtenia, odstráňte vzduchové bubliny zatlačením materiálu tvrdým štetcom.
<b>Schnutie</b>	40 min. pri 20 °C.
<b>Sušenie</b>	20 min. pri 60 °C.
<b>Brúsenie</b>	nasucho: P80 – P120. Naneste plniaci/dokončovací tmel.

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

---

**Bezpečnostné upozornenia** Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi /oblastnými /národnými/medzinárodnými nariadeniami. Uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia.

**Likvidácia** **Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.**  
Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

---

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

**aktualizované** november 2019