

Technický list

Lazúry a bezfarebné laky

Herbol Kunststoff Siegel



Herbol Kunststoff Siegel* je jednozložkový, bezfarebný lak na drevo pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Pre vonkajšie použitie len pri nepriamom pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný náter už farebne natretých objemovo stálych stavebných dielov. Výsledný vzhľad je vysoko lesklý, hodvábnne lesklý alebo matný. Základnou zložkou výrobku je urethan-alkyd, ktorý zaručuje veľmi kvalitnú povrchovú úpravu dreva. Zachováva vnútornú pružnosť, pritom je odolný proti mechanickému namáhaniu. Je vhodný pre povrchovú úpravu parkiet, sedacieho nábytku, dosiek stolov a pod. Pri použití na podlahy hrozí pri lesklých variantoch riziko pošmyknutia!

Bezfarebné a transparentné nátery neposkytujú žiadnu ochranu proti UV žiareniu.

Technické parametre

Hustota	cca 0,90 kg/l
Zloženie	alkydová živica, kyselina kremičitá, technický benzín, aditíva
Farebný odtieň	bezfarebný
Stupeň lesku	vysoký lesk hodvábnny lesk a mat
Balenie	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l
Skladovateľnosť	cca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom, valčekom, striekaním (tlaková nádoba)
Striekanie	napr. airless striekanie
	veľkosť trysky (inch) 0,011
	striekací tlak (bar) 160
	viskozita neriedený
Teplota pri nanášaní	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	60–90 ml/m ² na jeden náter
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 2–3 hodinách, nelepivý cca po 4–5 hodinách, pretierateľný cca po 8–9 hodinách, brusiteľný po 24 hodinách, suchý po 1–2 dňoch, plne zaťažiteľný cca po 7 dňoch
Riedenie	Herbol Kunstharz Verdünnung V40*
Čistenie náradia	riedidlom Herbol Kunstharz Verdünnung V40* alebo technickým benzínom



Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Pracovný postup

Všetky potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, v ktorom má byť náter použitý. Materiál pred použitím rozmiešajte. Biele a príbuzné odtiene majú pri umelom alebo nedostatočnom osvetlení sklon ku zmene farebného odtieň. Tento jav je typický pre rozpúšťadlové nátery. Pre vnútorný náter nábytku - skriň a pod., sa nedoporučuje používať rozpúšťadlové materiály z dôvodu možného zapáchania riedidla.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

Základný náter

Drevo a drevovláknité materiály v interiéri – vlhkosť dreva vo vnútornom prostredí nesmie prekročiť 10 %. Podklad zbrúsiť. Živicu a lepidlo umyť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať.

Základný náter

1 x Herbol Kunststoff Siegel*

Medzináter

1 x Herbol Kunststoff Siegel*

Konečný náter

1 x Herbol Kunststoff Siegel*

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované septembra 2022